

SKARAB, s.r.o., 9. kv tna 1162, 74258, P íbor, eská republika



Platnost od 23.11.2024

Foto	Ozna ení a technické údaje		Cena/ks bez DPH (EUR)
 <p>1</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku DAF LF 45/55, 260x260x1220 mm, Euro 2</b></p> <p>SKP: <b>1401632</b>      Obch. íslo: <b>21394</b>      Hmotn.: <b>8,00</b></p> <p>Náhrady: <b>1401632, APUD031, 78612, 21394, 270941, APUA563, 70394DF, 1.31 072, 1.31072</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>95752</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>APUD031</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>78612</b></p>	<p><b>82,58</b></p>
 <p>2</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MAN L2000 V, VOLVO, 820x300x190 mm, Euro 2</b></p> <p>SKP:                      Obch. íslo: <b>47300</b>                      Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>81.15101.0271, 20699, 47300, 81.15101.0272, 81151010271, 81151010272, 1.39001, 270942, 30300MN, 81.15101-0271, 68.18</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>95759</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>81.15101.0271</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>20699</b></p>	<p><b>70,43</b></p>
 <p>3</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku IVECO 65/75 oválný, 720x340x220 mm, Euro 2</b></p> <p>SKP: <b>99456851</b>      Obch. íslo: <b>28419</b>                      Hmotn.: <b>8,00</b></p> <p>Náhrady: <b>99456851, 75281, 28419, 117008, 93815019, 291039.11-01-00-0861, 291039.11-01-00-0861, 50419IV</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96223</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>99456851</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>75281</b></p>	<p><b>58,69</b></p>
 <p>4</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku IVECO</b></p> <p>SKP:                      Obch. íslo:                      Hmotn.: <b>8,50</b></p> <p>Náhrady: <b>504041821, 50408IV, 500329489, 28408, 504032564, 500329483</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>609305</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>504041821</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>50408IV</b></p>	<p><b>76,18</b></p>
 <p>5</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku Volvo, RENAULT</b></p> <p>SKP: <b>7420564105</b>      Obch. íslo:                      Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>7420564105, 61718VL, 3183953, 81718, 214635Z, 1.77106</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>609033</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>7420564105</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>61718VL</b></p>	<p><b>83,33</b></p>
 <p>6</p>	<p>Název: <b>Tlumi vibračí výfuku nerez MAN</b></p> <p>SKP:                      Obch. íslo:                      Hmotn.: <b>8,00</b></p> <p>Náhrady: <b>81152105004, 30259MN, DIN47259, VAN30259, 244229, 12-04-MA-071-VAN, 30259, 81.12510.504, 81.15210.5004, VS30259MNINOX, 12-04-MA-093-HT</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>621808</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>81152105004</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>30259MN</b></p>	<p><b>27,20</b></p>

## SKARAB, s.r.o., 9. kv tna 1162, 74258, P íbor, eská republika



Platnost od 23.11.2024

Foto	Ozna ení a technické údaje		Cena/ks bez DPH (EUR)
 7	<p>Název: <b>Tlumi vibrační výfuku nerez MAN</b></p> <p>SKP:                                      Obch. íslo:                                      Hmotn.: <b>8,00</b></p> <p>Náhrady: <b>81152105004, 30259MN, DIN47259, VAN30259, 244229, 12-04-MA-071-VAN, 30259, 81.12510.504, 81.15210.5004, VS30259MNINOX, 12-04-MA-093-HT</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>621808</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>81152105004</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>30259MN</b></p>	<p><b>27,20</b></p>
 8	<p>Název: <b>Tlumi výfuku VOLVO FH-12/16, DAF</b></p> <p>SKP: <b>1676496</b>                                      Obch. íslo: <b>3979599</b>                                      Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>1676496, 3979599, 60451VL, 80401, 3979909, 1.77171, 262428, 209678, 11-01-00-0546, 115737, 267082</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96232</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>3979599</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>60451VL</b></p>	<p><b>128,79</b></p>
 9	<p>Název: <b>Tlumi výfuku DAF 95XF, Euro 3</b></p> <p>SKP: <b>1321301</b>                                      Obch. íslo: <b>21391</b>                                      Hmotn.: <b>37,50</b></p> <p>Náhrady: <b>1321301, 21370, 78618, 21391, P1122349000, 1321303, 1.31089, 262422, 1122-349-000, LOW-COST-21370, 70391DF</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>95755</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>21370</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>78618</b></p>	<p><b>107,40</b></p>
 10	<p>Název: <b>Tlumi výfuku IVECO</b></p> <p>SKP:    Obch. íslo:    Hmotn.: <b>8,00</b></p> <p>Náhrady: <b>500370650, 50426IV, DIN28426, 273842, VAN50426IV, 12-01-IV-028-VAN, VS50426IV, 659831, 12-01-IV-031-PLS</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96224</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>500370650</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>50426IV</b></p>	<p><b>90,68</b></p>
 11	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MAN TGA, Euro 3</b></p> <p>SKP:    Obch. íslo: <b>49395</b>    Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>49379, 21613, 49395, 81151010346, 81.15101.0335, 81151010335, 262424, LOW-COST-49379, 31395MN</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96231</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>49379</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>21613</b></p>	<p><b>266,36</b></p>
 12	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MAN TGA, Euro 3</b></p> <p>SKP:    Obch. íslo: <b>49395</b>    Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>49379, 21613, 49395, 81151010346, 81.15101.0335, 81151010335, 262424, LOW-COST-49379, 31395MN</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96231</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>49379</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>21613</b></p>	<p><b>266,36</b></p>

SKARAB, s.r.o., 9. kv tna 1162, 74258, P íbor, eská republika






Platnost od 23.11.2024

Foto	Ozna ení a technické údaje		Cena/ks bez DPH (EUR)
 <p>13</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku RENAULT VOLVO, Euro 3</b></p> <p>SKP: <b>5001843419</b> Obch. íslo: <b>64456</b> Hmotn.: <b>50,00</b></p> <p>Náhrady: <b>5001843419, 64360, 42234, 64456, 5010317669, 5010269366, 5010230752, 1.70106, 170106, 271155, 14515D, 5010317416, A0004636432, A0004636232, DT463142, LOW-COST-64360, 40360RE</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>95762</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>64360</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>42234</b></p>	<p><b>164,89</b></p>
 <p>14</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku RVI Mascot RENAULT</b></p> <p>SKP: Obch. íslo: Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>5010435110, DIN66303, 277582</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>602486</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>5010435110</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>DIN66303</b></p>	<p><b>107,02</b></p>
 <p>15</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MAN, 960x210x210 mm, Euro 1</b></p> <p>SKP: Obch. íslo: <b>49311</b> Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>81.15101.0191, 21688, 49311, 81151010191, 808017, 81151010192, DIN49311, 1.39014</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>608810</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>81.15101.0191</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>21688</b></p>	<p><b>69,58</b></p>
 <p>16</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku Mercedes, 820x380x630 mm, Euro 3</b></p> <p>SKP: Obch. íslo: <b>50466</b> Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>973.490.0001, 39244, 50466, 9734900001, 1.40454, 140454, DIN50466, 51354, DIN51354, 1.40 454, 973.490.0001. 39244, 973.490.0001.39244, 20118, 20466MB</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>618590</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>973.490.0001</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>39244</b></p>	<p><b>85,04</b></p>
 <p>17</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MERCEDES Atego</b></p> <p>SKP: Obch. íslo: Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>9704900001, 20461MB, DIN50461, 273869, VS20461MB</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96225</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>9704900001</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>20461MB</b></p>	<p><b>130,01</b></p>
 <p>18</p>	<p>Název: <b>Tlumi výfuku MERCEDES Atego</b></p> <p>SKP: Obch. íslo: Hmotn.: <b>20,00</b></p> <p>Náhrady: <b>9704900001, 20461MB, DIN50461, 273869, VS20461MB</b></p> <p>Další údaje:</p>	<p>Kód Skarab: <b>96225</b></p> <p>Katalogové íslo: <b>9704900001</b></p> <p>Výr. íslo a výrobce: <b>20461MB</b></p>	<p><b>130,01</b></p>

SKARAB, s.r.o., 9. kv tna 1162, 74258, P íbor, eská republika

**SKARAB**  
**TRUCK PARTS**


Platnost od 23.11.2024

Foto	Ozna ení a technické údaje		Cena/ks bez DPH (EUR)
 19	Název: <b>Tlumi výfuku RVI Kerax RENAULT</b> SKP:                                      Obch. íslo:                                      Hmotn.: <b>16,00</b> Náhrady: <b>5010317468, DIN64378, VAN40378RE, 20907222, 5010317542, HOB42605</b> Další údaje:	Kód Skarab: <b>604955</b> Katalogové íslo: <b>5010317468</b> Výr. íslo a výrobce: <b>DIN64378</b>	<b>326,05</b>
 20	Název: <b>Tlumi výfuku Volvo DAF</b> SKP: <b>1676499</b> Obch. íslo:                                      Hmotn.: <b>10,00</b> Náhrady: <b>1676499, 60402VL, 707117, 80402, 115755, 12-01-VO-054-PLS, 81722, 61722VL, 20564260, 12-01-VO-067-HT, 12-01-VO-039-DIN</b> Další údaje:	Kód Skarab: <b>609031</b> Katalogové íslo: <b>1676499</b> Výr. íslo a výrobce: <b>60402VL</b>	<b>90,93</b>
 21	Název: <b>Tlumi výfuku Volvo/RVI, RENAULT</b> SKP: <b>8700000117</b> Obch. íslo: <b>7420554000</b> Hmotn.: <b>20,00</b> Náhrady: <b>8700000117, 7420554000, 60451VL, DIN64453, DIN80451, 1676496, 3979599, 3979909, 59238</b> Další údaje:	Kód Skarab: <b>619010</b> Katalogové íslo: <b>7420554000</b> Výr. íslo a výrobce: <b>60451VL</b>	<b>128,79</b>